


## Notice de codage d'une télécommande SEA

**ATTENTION :** le récepteur radio de l'installation est parfois bloqué pour interdire l'ajout de télécommandes supplémentaires.

### CODAGE A PARTIR D'UNE TELECOMMANDE DEJA EN FONCTION :

#### Prendre une télécommande DEJA EN FONCTION

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)



L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (1 à 2 mètres).

Ouvrir la télécommande déjà en fonction.  
Appuyer 1 seconde sur le bouton caché.

———— **Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secs.** ————

#### **- Prendre une NOUVELLE télécommande.**

- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10 secondes)
- 10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Tester la nouvelle télécommande.

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)


## Notice de codage d'une télécommande SEA

**ATTENTION :** le récepteur radio de l'installation est parfois bloqué pour interdire l'ajout de télécommandes supplémentaires.

### CODAGE A PARTIR D'UNE TELECOMMANDE DEJA EN FONCTION :

#### Prendre une télécommande DEJA EN FONCTION

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)



L'opération s'effectue en se plaçant à côté du portail (1 à 2 mètres).

Ouvrir la télécommande déjà en fonction.  
Appuyer 1 seconde sur le bouton caché.

———— **Le récepteur passe en mode «enregistrement» pour une durée de 10 secs.** ————

#### **- Prendre une NOUVELLE télécommande.**

- Dans les 10 secondes, tenir enfoncé pendant 5 secondes une des touches de votre nouvelle télécommande, puis relâcher.
- Éventuellement répéter l'opération avec les autres nouvelles télécommandes (dans le délai de 10 secondes)
- 10 secondes après la dernière émission radio, le récepteur radio revient en mode «réception, normal».
- Tester la nouvelle télécommande.

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)